



تونس في 2 ديسمبر 2023

الإدارة المركزية للتصرف في الأخطار المهنية
إدارة الوقاية من الأخطار المهنية

**إلى مؤسسة: STE NOUVELLE DES
ACCUMULATEURS NOUR**

(رقم الانخراط : 2793622)

الموضوع : الوقاية من الأخطار المهنية .

المرجع : الأمر عدد 538 لسنة 1995 المؤرخ في 1 أفريل 1995 مثملا تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1010 لسنة 1990 المتعلق بضبط نسب المساهمات بنظام حوادث الشغل و الأمراض المهنية

المصاحب : تقرير فني حول ظروف الصحة والسلامة المهنية بمؤسستكم.

وبعد ،

في إطار تطبيق القانون عدد 28 لسنة 1994 المؤرخ في 21 فيفري 1994 والمتعلق بنظام تعويض الأضرار الناتجة عن حوادث الشغل والأمراض المهنية، وسعيا من الصندوق الوطني للتأمين على المرض لمساعدة المؤسسات على تشخيص المخاطر التي تهدد صحة وسلامة العمال وكيفية التوقي منها، أشرف بإعلامكم أن مهندس الوقاية بالصندوق قام بزيارة ميدانية إلى ورشات مؤسستكم بتاريخ 2023-11-07 وتبعا للإخلالات المبينة بالتقرير الفني الذي تجدون في هذا نسخة منه والتي تهدد صحة وسلامة العمال فإنه يتعين عليكم وفقا للفصل 85 من القانون عدد 28 لسنة 1994 المؤرخ في 21 فيفري 1994 إتخاذ كل الإجراءات الوقائية التي تتطلبها نوعية نشاطكم و مدنا بما تعززون القيام به في هذا المجال في أجل شهر من تاريخ تسلمكم هذه الرسالة. هذا وأحييكم علما أن مهندس الوقاية بالصندوق سيقوم بزيارات متابعة في الغرض خلال سنة 2024.

وتقبلوا في الختام، فائق عبارات الاحترام والتقدير.

والسلام

ملاحظة : لمزيد الإرشادات يمكنكم الاتصال بالصندوق الوطني للتأمين على المرض

(إدارة الوقاية من الأخطار المهنية) عبر الهاتف 71104226 أو الفاكس 71104283.

مالك بن ريانة
مدير الوقاية من الأخطار المهنية

REPUBLIQUE TUNISIENNE

Tunis le,

MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALE

CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE MALADIE

DIRECTION DE LA PREVENTION
DES RISQUES PROFESSIONNELS

Rapport de visite de diagnostic des risques professionnels (Visite de suivi)

- **Etablissement** : SOCIETE NOUVELLE DES ACCUMULATEURS NOUR
- **N° d'affiliation** : 2793622
- **Adresse**
Siege : Route de Sousse GP1 Km6, 2033 Megrine, Tunis
Usine : Zone industrielle Hammam Zriba
- **Date de la visite** : 07-11-2023
- **Secteur d'activité** : fabrication d'accumulateurs électriques
- **Taux ATMP** : 1.7 %
- **Effectif** : 247
- **Personnes rencontrées** : Chrif Imen (responsable du personnel)
Ferchichi Nizar (responsable sécurité)

1-Objet de la visite :

Cette visite des lieux et des postes du travail rentre dans le but de diagnostiquer les risques auxquels sont exposés vos travailleurs, et proposer les mesures préventives adéquates afin d'améliorer les conditions de travail dans votre entreprise.

2- Organisation de la prévention :

Comité de santé et de sécurité au travail

Créé : ☒ oui : ☐ non :

Actif : ☒ oui : ☐ non :

Couverture médicale du travail :

Pour les travailleurs sur les sites : ☒ oui : ☐ SMA ☒ GMT

Responsable de sécurité au travail :

• Existant : ☒ oui ☐ non

• Nom et prénom : Ferchichi Nizar

• Niveau : maîtrise

• Type de formation : sciences du travail

• Disponibilité : ☒ à plein temps ☐ en sus de sa tâche principale

Entreprises de contrôle techniques agréées engagées :

Electricité ☒ oui ☐ non Bureau de contrôle : APAVE

Incendie ☒ oui ☐ non Bureau de contrôle : APAVE

Levage ☒ oui ☐ non Bureau de contrôle : APAVE

2- statistiques des accidents de travail et des maladies professionnelles:

Année	2021	2022	2023(oct)
Effectifs	237	277	247
AT (sur lieu de travail) avec arrêt	25	22	12
Journées perdues (lieu)	797	446	189
Indice de fréquence Société	105.5	79.4	48.6
Indice de fréquence Secteur	10.3	11.2	-
DMIT Société	31.9	20.3	15.8
DMIT Secteur	22.2	23.8	-
Maladie professionnelles(MP)	0	0	0

4-Identification des risques :

La visite de suivi effectuée le 07-11-2023 aux ateliers de la SOCIETE NOUVELLE DES ACCUMULATEURS NOUR sise à la ZI, Zriba, Zaghouan a permis de constater que la société a déployé des efforts notables en matière de prévention des risques professionnels et a procédé en particulier à la correction des situations dangereuses constatées au cours de la visites précédente (17-01-2023).

Toutefois, cette visite a relevé quelques situations dangereuses qui nécessitent des améliorations, il s'agit notamment de

- L'exposition des opérateurs des sections soudure, enveloppage, COS, charge batteries aux troubles musculo-squelettiques (TMS) en exécutant des gestes répétitifs et en adoptant des postures inconfortables.
- La non fermeture à clé de certaines armoires électriques (particulièrement dans l'atelier entretien), le manque de dispositif de protection contre les courants de fuite et l'absence du schéma électrique dans ces armoires.
- Le non-respect du port des équipements de protection individuelle (gant, masque respiratoire...)

Compte tenu de ces défaillances, qui touche à la santé et à la sécurité des employés, il y a lieu de :

- Former les opérateurs aux bons gestes et postures, procéder à leur rotation et fournir aux opérateurs travaillant en position debout prolongée des tapis antifatigues.
- Veiller à la fermeture à clé des armoires électriques, les équiper de disjoncteurs différentiels sensibles, protéger les éléments nus sous tension et afficher le schéma électrique dans ces armoires
- Veiller au suivi du rapport de contrôle réglementaire et assurer l'habilitation du personnel intervenant sur les installations électriques.
- Fournir aux opérateurs des protecteurs individuels appropriés et veiller à leur port strict.

L'ingénieur

Hafdhaoui Fethi

