



## Capacité Machine

|                         | 14/07/2020                  | 15/07/2020 | 16/07/2020 | 20/07/2020 | 21/07/2020 | TAB            | COUR                            |
|-------------------------|-----------------------------|------------|------------|------------|------------|----------------|---------------------------------|
| <b>CENTRE DE TRAVAI</b> | <b>Temps de cycle (sec)</b> |            |            |            |            | <b>MOYENNE</b> | <b>L'inférieur répétable</b>    |
| ENVOLLEPEUSE            | 6                           | 8          | 9          | 9          | 8          | 8              | 8                               |
| COS                     | 43                          | 44         | 44         | 45         | 44         | 44             | 44                              |
| TESTEUR                 | 23                          | 24         | 26         | 28         | 28         | 26             | 24                              |
| SOUDURE CNX             | 24                          | 28         | 22         | 24         | 25         | 25             | 24                              |
| SOUDURE BORNES+ETANCH   | 20                          | 22         | 22         | 22         | 26         | 22             | 22                              |
| SOUDURE                 | 56                          | 43         | 27         | 52         | 54         | 46             | 52                              |
| <b>1800 plaques/h</b>   |                             |            |            |            |            |                | <b>cadence machine batterie</b> |
| ENVOLLEPEUSE            | 75                          | 57         | 53         | 52         | 58         | 59             | 75                              |
| COS                     | 109                         | 109        | 133        | 131        | 127        | 121            | 120                             |
| TESTEUR                 | 124                         | 121        | 115        | 106        | 104        | 116            | 120                             |
| SOUDURE CNX             | 125                         | 104        | 120        | 124        | 117        | 118            | 125                             |
| SOUDURE BORNES+ETANCH   | 112                         | 132        | 110        | 112        | 114        | 117            | 130                             |
| SOUDURE                 | 89                          | 111        | 73         | 101        | 107        | 94             | 100                             |

### Inférieur Répétable



### cadence machine batterie



Le maillon cadenceur est la poste soudure couvercle = 52 s / 100 batteries

CADENCE LIGNE  
100 BA/H

CADENCE LIGNE  
775 BA/JOUR

ENVOLLEPEUSE = 1800  
PLAQUES/H IL FAUT AVOIR  
PLAQUES SUR TABLES

SOUDURE CNX = 120  
BATTERIES

SOUDURE COUVERCLE =  
100 BATTERIES

INSERTION  
MANU 10S

J'ai bloqué le flux goulot  
d'étranglement dans  
vos processus

SOUDURE BORNE ETANCHIETE = 100  
BATTERIES

IL FAUT TOUJOURS UN OPERATEUR ENTRE LA MACHINE DE  
SOUDURE CNX ET LA MACHINE SOUDURE COUVERCLE POUR  
INSERER LE COLLE ET LE COUVERCLE MANUELLE SI NON  
L'OPERATION ET CADENCE MACHINE VA PRENDRE PLUS DE TEMPS  
ET EVACUATION PRODUIT

COS = 120 BATTERIES/H.  
IL FAUT TOUJOURS LES  
PLAQUES